

Вакансии

Телефоны для записи на собеседование:

(4852)33-15-22, 8-910-973-15-22 (с 9 до 19 часов)

Пожалуйста, пришлите нам резюме на электронный адрес: hr@scrr.ru

Информация для всех вакансий:

- Зарплаты устанавливаются индивидуально в зависимости от квалификации специалиста;
- Развивающееся производственное предприятие в п. Семибратово (Ростовский р-н)
- Точная механика, станки ЧПУ (токарные, фрезерные), универсальные станки (токарные, фрезерные, шлифовальные, сверлильные и т.п.); литейный участок.
- способность работать с деталями, требующими высокой точности (1-10 микрон)
- график работы 5/2 с 8 до 16.30;
- опыт работы от 3 лет;
- из Ярославля ходит автобус или едут на авто сотрудники (практикуется подсадка), стоимость проезда компенсируется.
- приоритет проживающим в пос. Семибратово и г. Ростов. (при наличии квалификации и пр).
- с лета планируются бесплатные обеды на производстве.
- практически нет тяжелых деталей, микропроизводство.

1. Технолог (металлообработка). Возможна работа на полставки.(Муж., жен.) (2 человека, 1 – в Ярославль, 2 – в Семибратово).

Обязанности:

- проектирование оснастки;
- нормирование тех. процессов;
- оформление и ведение нормативно-технической (технологической) документации.

Требования:

- хорошие знания металлообработки;
- знание графических программ (Компас, AutoCad, SolidWorks);
- желательно, опыт ОТК;
- чтение чертежей.

Условия:

- з/п от 25 000, (возможно совмещение с функциями ОТК, литейщ., гальван.обработкой, первичный ремонт станков). (дополнительно компенсируется проезд).

Возможен карьерный рост.

2. Литейщик (2 человека) Муж.

Обязанности:

- литье цветных металлов простых и средней сложности деталей в кокель;
- обеспечение нормального хода плавки и устранение неполадок;

Требования:

- хорошие знания термообработки;
- опыт литья сложных конструкций;
- знание свойств и опыт работы с цветными металлами.

Условия:

- з/п от 20 000 до 30 000 – обговаривается индивидуально (плюс компенсация проезда)

В перспективе – индукционный разогрев, обучение (для одного кандидата).

3.Гальваник(муж., жен.) возможно без опыта, возможно полставки.

Обязанности:

- Гальваническое покрытие наружных и внутренних поверхностей изделий и деталей;
- Хромирование, оксидирование, анодирование деталей.

Требования:

- Профильное образование;
- Знание химических процессов;
- Практический опыт хромирования, анодирования и оксидирования.

Условия:

- з/п от 20 000 – обсуждается индивидуально (плюс компенсация проезда).

4. Наладчик-оператор станков ЧПУ (под металл)(муж., жен.)

Обязанности:

- Настройка станка на выпуск детали (в том числе написание программы) по предоставленному чертежу и доналадка/корректировка программы в процессе работы
- Управление группой станков с программным управлением;

- Установка инструмента в инструментальные блоки;
- Подбор и установка инструментальных блоков с заменой и юстировкой инструмента;
- Подналадка узлов и механизмов в процессе работы.

Требования:

- Опыт работы в системе Fanuc (токарные, фрезерный центр);
- Опыт работы с NC 210;
- Чтение чертежей.
- Навык составления программ

Условия:

- з/п от 25 000 до 40 000 – обговаривается индивидуально (плюс компенсация проезда).

5. Токарь (муж., жен.)

Обязанности:

- Токарная обработка и доводка сложных деталей и инструментов;
- Токарная обработка сложных деталей и узлов на универсальном оборудовании.

Требования:

- опыт работы на станках 16к20, 1к62

Условия:

- з/п от 20 000 – обговаривается индивидуально (плюс компенсация проезда).

6. Фрезеровщик (муж., жен.)

Обязанности:

- Фрезерование деталей средней сложности и инструмента;
- Фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних поверхностей, уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб и спиралей;
- Установка последовательности обработки и режимов резания по технологической карте.

Требования:

- опыт работы на станках бп76, бр10

Условия:

- з/п от 20 000 (плюс компенсация проезда).

7. Шлифовальщик (муж., жен.)

Обязанности:

- Шлифование и доводка сложных деталей и инструмента;

-Шлифование и доводка наружных и внутренних фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерения местами;

Требования:

- опыт работы на станках ЗЕ12, ЗГ71, ЗУ10, ЗБ12

Условия:

- з/п от 20 000 (плюс компенсация проезда).

8. Конструктор

Обязанности:

- Выполнение расчетов

- Составление эскизов и чертежей в специализированных программах

- Сопровождение производства и испытаний

Требования:

- Высшее техническое образование

- Опыт работы в одной или нескольких программах (Kompas, AutoCAD, SolidWorks)

- Опыт работы от 3 лет

- Усидчивость, внимательность, ответственность.